

广西壮族自治区环境监察 现场检查(勘察)笔录

时间: 2018年6月27日9时16分至10时30分

地点: 柳城县大埔镇

被检查人名称或姓名: 柳城县1#污水提升泵站 法定代表人(负责人)姓名:

现场负责人姓名: 唐宝实 年龄: 23 公民身份号码: 452730199505281710

工作单位: 十一冶建设集团 职务: 施工员 与本案关系: 现场管理员

地址: 柳城县大埔镇城东大道 电话: 18507739795 邮编: 545200

检查(勘察)人及执法证号: 李春晖(452940, 桂 c0215043)、黄波(452947, 桂 c0215018) 记录人: 黄波

工作单位: 柳城县环境监察大队

其他参加人姓名及工作单位(地址):

我们是柳城县环境监察大队的行政执法人员, 这是我们的执法证件(向当事人出示证件, 并记录持证人员姓名和执法证件号), 请过目确认。今天我们依法进行检查并了解有关情况, 你应当配合调查, 如实回答询问和提供材料, 不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为我们与本案有利害关系, 可能影响公正办案, 可以申请我们回避, 并说明理由。(暗查等无法告知的情形除外)

答: 听清楚了。我不申请执法人员回避。

现场情况: 1、该提升泵站属于县政府投资建设项目, 目前暂由施工方代管,

现场负责人签名: 唐宝实 2018年6月27日

检查(勘察)人签名: 2018年6月27日

记录人签名: 黄波 2018年6月27日

参加人签名: 李春晖(执法证号) 何春晖(执法证号) 2018年6月27日

柳城县水利局 1 页 共 2 页
李春晖(执法证号) 何春晖(执法证号)

进行日常运行管理。

2、该提升泵站的主要功能是把公安局片区、新居民区、电力公司、职业高中等区域污水收集提升输送至县污水处理厂进行处理。

3、该提升泵站于 2018 年 4 月 28 日建设完成，日提升污水能力为 1 万吨。检查时，该泵站正在试运行，需要设施为四个潜水排污泵，一套隔栅机。

4、该提升泵站北面有一个排涝泵站，有股地表水流入排涝泵站前池，通过排涝泵站前池流进附近杨柳河。我局监测人员分别在排涝泵站上游 30、排涝泵站出水口、排涝泵站下游 30 采样送检。

以下空白（划线）

现场负责人签名：唐显泉 2018 年 6 月 27 日

检查（勘察）人签名： 年 月 日

记录人签名：黄洁 2018 年 6 月 27 日

参加人签名：李益（县住建局） 何显明（大埔镇政府） 2018 年 6 月 27 日

李显华（县环保局） 第 3 页 共 2 页
李显华（环保局）